

Sécurité

Protection

# CHOISISSEZ LE BON MASQUE !

## Laissez-vous guider par le bon code couleur.



Elastiques JAUNE = FFP1



Elastiques BLEU = FFP2



Elastiques ROUGE = FFP3

Classe de protection	FFP1							FFP2					FFP3					
	Gamme spécifique							Gamme spécifique					Gamme soudure					
Produits 3M	8710	8812	9310	9312	9913	9914	9915	8810	8822	8825	9320	9322	9926	9925	9928	8833	8835	9332
Limite d'utilisation (...x Valeur Moyenne d'Exposition)	4							10					50					
Niveau de confort	★	★★	★★★	★★★★	★	★★	★	★	★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
Particules inertes coton, pollen, calcaire, chaux, soude caustique, foin, plâtre																		
Particules irritantes bois tendres, ponçage de résines et de pièces métalliques, laine de verre, laine de roche, fumées de soudage, virus de la grippe aviaire <sup>(1)</sup> , carbonate de sodium																		
Particules nocives bois durs ou exotiques, plomb, silice, cadmium, chrome fibres céramiques, amiante <sup>(2)</sup> , légionelle <sup>(3)</sup>																		
Odeurs gênantes issues de vapeurs organiques <sup>(4)</sup> en concentration < à la VME																		
Odeurs gênantes issues de vapeurs acides <sup>(4)</sup> en concentration < à la VME																		

(1) Selon les recommandations du Ministère de la Santé.

(2) Pour des opérations de maintenance sur des matériaux contenant de l'amiante, pour des concentrations d'exposition inférieures à 1 fibre / cm<sup>3</sup> / 1 heure. Source : Guide INRS ED 809.

(3) Pour des interventions de courte durée. Source = Guide INRS ED5012. (4) Ces masques ne sont PAS des protections antigaz.

Ces informations ne sont qu'indicatives.  
L'utilisateur est responsable du choix de l'appareil de protection respiratoire et il doit s'assurer au préalable qu'il est adapté à sa situation.



CENTRE DE CONSEIL CLIENTS

Une équipe de conseillers à votre service de 9h à 18h du lundi au vendredi  
Un numéro de téléphone unique : 01 30 31 65 96

